

Länsstyrelsen i Blekinge län

| | |
|----------------------------|------------|
| Länsstyrelsen Blekinge län | |
| Ink | 2008-01-16 |
| Dnr | |

Angående väg-/brobank och bro mellan Tjurkö och Sturkö, Karlskrona kommun.

För ca 50 år sedan var det fin sandbotten på båda sidor om Djupasunsbrons landfästen. Idag är det igenslammat och växtligheten håller på att ta överhand pga obefintlig vattengenomströmning vid landfästena.

Om man kan lägga ner ett antal vägtrummor i bobanken får man en bättre vattengenomströmning och bättre vattenkvalité. (Som det är nu lockas man inte till bad pga dyig botten.) *botten*

Om man lägger ner vägtrummor enligt ovan vore det också bra om bron höjs. Fritidsbåtarna och även de små fiskebåtarna har med åren blivit allt större vilket gör att många inte kommer under bron.

Det pratas så mycket om det rörliga friluftslivet och man har strandskyddsområden där bebyggelse förbjuds. Markägarna brukar inte sin mark och har heller inget intresse av att hålla markerna öppna. Detta gör att man allt för ofta endast kan nå strandområden från sjösidan.

Att ta sig till "utsidan" av Sturkö är ett stort företag om man inte kommer under Djupasundsbron.

Jag vet inte om det jag framfört är en fråga för Länsstyrelsen eller någon annan myndighet, men jag är tacksam om någon kan lämna upplysningar.

Ove Nilsson
Båtsmansvägen 32

370 43 Sturkö